

Sonda :		K17		obslužná komunikace „T“	
Souřadnice : Y =		X =		Z =	
Dokumentoval / datum :		J. Heinisch / 8. 11. 2004			
Souprava / průměr :		ručně kopaná sonda			
Hloubka [m]		Geologická dokumentace		ČSN	
od	- do			73 1001	73 3050
0,00	- 0,10	Navážka - hlína písčitá, drolivá, světle hnědá, humózní, s cca 15 - 20% drobných úlomků břidlice		F3/MSY	2.
0,10	- 1,15	Navážka - hlína písčitá, drolivá, hnědošedá, s cca 20 - 25% drobných úlomků břidlice		F3/MSY	3.
Sonda ukončena v hloubce 1,15 m					
Hladina podzemní vody :		naražená: nezastižena			
		ustálená: nezastižena			
Poznámka :		nulová úroveň - povrch silnice			

Sonda :		K18		Zárubní zeď „R“	
Souřadnice : Y =		X =		Z =	
Dokumentoval / datum :		J. Heinisch / 8. 11. 2004			
Souprava / průměr :		Ručně kopaná sonda			
Hloubka [m]		Geologická dokumentace		ČSN	
Od	- do			73 1001	73 3050
0,00	- 0,25	Hlína písčitá, měkká, tmavohnědá, silně humózní, prorostlá kořínky, s drnem na povrchu		F3/MSO	2.
0,25	- ?	Beton			5.
Základová spára - nezastižena					
Sonda ukončena v hloubce 0,25 m					
Hladina podzemní vody :		naražená: nezastižena			
		ustálená: nezastižena			
Poznámka :		nulová úroveň - povrch terénu			